

CIVIC Sir - PARTICOLARI DA SOSTITUIRE

M/Y	Q	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	yen
92	1	37820-P30-000	ECU PGM - Sir II - II1 - II4		75000
92	1	37820-P30-930	ECU PGM - Sir II2 - II7		75000
92	1	37820-XG5-00K0	ECU PGM - MUGEN		
92	1		CORONA DIFFERENZIALE	verificare se serve	9500
92	1		ALBERO SECONDARIO	verificare se serve	
96	1	23221-P21-020	ALBERO SECONDARIO		
96	1	41233-P21-000	CORONA DIFFERENZIALE		
92-96	1	14111-P30-000	ASSE A CAMMES ASPIRAZIONE		22700
92-96	1	14121-P30-000	ASSE A CAMMES SCARICO		22700
92-96	1	23461-P21-F00	INGRANAGGIO 5 MARCIA SEC		
92-96	1	23581-P21-F00	INGRANAGGIO 5 MARCIA PRIM		4300